



# MONITORING JELENTÉS

## Bernecebaráti rekultivált hulladéklerakó

### 2022.

**Megrendelő:** Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei  
Regionális Hulladékgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

**Munka azonosító jele:**  
**IBU-22 085**

A Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a szakvélemény csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



## TARTALOMJEGYZÉK

1	Előzmények .....	3
2	Értékelés .....	3
3	További tevékenységek .....	5

## 1 Előzmények

Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) megbízta a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (WESSLING Hungary Kft. jogutódja) Környezetbiztonsági Szaktanácsadás Osztályát, hogy elvégezze a Bernecebaráti 095/2 hrsz. alatti rekultivált hulladéklerakó éves, KTVF: 10638-2/2010 számú határozat szerinti monitoringját.

## 2 Értékelés

A hulladéklerakással érintett területen a rekultiváció során a hulladékot betakarták, a területet elegyengették és befűvesítették.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rekultivációs engedélyben írta elő talajvíz monitoring folytatását, viszont a monitoring kutak kialakításakor andezit szálkőzetbe ütköztek. Ezáltal a kutakat nem tudták kialakítani, amit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a FKI-KHO: 421-8/2015 számú határozatával a vízjogi létesítési eljárást megszüntette.

A fentebb hivatkozott határozatban 2019. évi monitoring jelentésnek egy összefoglaló értékelést kell tartalmaznia az addig összegyűlt adatokról, és a további teendőkről. Mivel mintavételezést nem végzünk, így adatok nem állnak rendelkezésre. A 2019. évi tavaszi szemrevételezés során készült alapos foto dokumentációval bizonyítjuk, hogy a rekultivált lerakó, és a környezete rendben van. A beadott jelentésre a Hivatal érdemben nem válaszolt, így az évi szemrevételezést az azóta eltelt években is elvégeztük.

2022. évben március 10.-én került sor az ellenőrzésre. A területen illegális lerakást nem tapasztaltunk, a vetett fű az évszaknak megfelelő állapotban volt.



Összességében kijelenthető, hogy a rekultivált terület rendben van.

### 3 További tevékenységek

A tavalyi összefoglaló jelentés alapján a rekultivált lerakó utógondozása során további megfigyeléseket nem tartunk szükségesnek, de a tevékenység beszüntetéséhez a Hatóság határozata szükséges. Kérnénk a Tisztelt Hatóságot ezen határozat kiadására.

Budapest, 2023. január 6.

Készítette, jóváhagyta:

Ellenőrizte:

**Pintér Miklós**

Környezet és hidrotechnológus

**Papp Zoltán**

Környezetvédelmi mérés technikus