

# MONITORING JELENTÉS

## Csesztve rekultivált hulladéklerakó

### 2022.

**Megrendelő:** Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei  
Regionális Hulladékgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

**Munka azonosító jele:**  
IBU-22 087

A Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a szakvélemény csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



## TARTALOMJEGYZÉK

1	Előzmények .....	3
2	Értékelés .....	3

## 1 Előzmények

Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) megbízta a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (WESSLING Hungary Kft. jogutódja) Környezetbiztonsági Szaktanácsadás Osztályát, hogy elvégezze a Csesztve 069 és 069/1 hrsz. alatti rekultivált hulladéklerakó éves, KTVF: 11751-2/2010 számú határozat (ennél hatályosabb hatósági előírás nem áll rendelkezésünkre) szerinti monitoringját.

## 2 Értékelés

A hulladéklerakással érintett területen, a rekultiváció során a hulladékot felszedték, a területet elegyengették és befűvesítették.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rekultivációs engedélyben nem írta elő talajvíz monitoring folytatását, így az utógondozási időszakban mintavételezésre és vizsgálatokra nem kerül sor, a rekultivált területet csak szemrevételezéssel ellenőrizzük, és jelentést csak ennek tapasztalatairól nyújtunk be a Tisztelt Hatóságnak.

2022. évben március 10.-én került sor az ellenőrzésre. A területen illegális lerakást nem tapasztaltunk, a vetett fű az évszaknak megfelelő állapotban volt, a természet visszafoglalta a volt lerakót:





Összességében kijelenthető, hogy a rekultivált terület rendben van.

Budapest, 2023. január 6.

Készítette, jóváhagyta:

Ellenőrizte:

**Pintér Miklós**

Környezet és hidrotechnológus

**Papp Zoltán**

Környezetvédelmi mérés-technikus