

MONITORING JELENTÉS

Cesztve rekultivált hulladéklerakó

2023.

Megrendelő: Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Munka azonosító jele:
IBU-23 093

A Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a szakvélemény csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

TARTALOMJEGYZÉK

1	Előzmények	3
2	Értékelés	3

1 Előzmények

Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) megbízta a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratóriumát, hogy elvégezze a Csesztve 069 és 069/1 hrsz. alatti rekultivált hulladéklerakó éves, KTVF: 11751-2/2010 számú határozat (ennél hatályosabb hatósági előírás nem áll rendelkezésünkre) szerinti monitoringját.

2 Értékelés

A hulladéklerakással érintett területen, a rekultiváció során a hulladékot felszedték, a területet elegyengették és befűvesítették.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rekultivációs engedélyben nem írta elő talajvíz monitoring folytatását, így az utógondozási időszakban mintavételezésre és vizsgálatokra nem kerül sor, a rekultivált területet csak szemrevételezéssel ellenőrizzük, és jelentést csak ennek tapasztalatairól nyújtunk be a Tisztelt Hatóságnak.

2023. évben május 5.-én került sor az ellenőrzésre. A területen illegális lerakást nem tapasztaltunk, a vetett fű az évszaknak megfelelő állapotban volt, a természet visszafoglalta a volt lerakót:





Összességében kijelenthető, hogy a rekultivált terület rendben van.

Budapest, 2024. január 29.

Készítette:

Pintér Miklós

Környezet és hidrotechnológus